








序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107012-2023	2023-03-17	/	 <p>单位: 山东宏达矿业  地址: 山东宏达矿业  电话: 0530-8888888  传真: 0530-8888888  邮编: 271000  网址: www.hongda.com.cn  邮箱: hdd@hongda.com.cn  地址: 山东宏达矿业</p>	
2	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108040-2023	2023-03-17	综合判定合格。	 <p>单位: 山东宏达矿业  地址: 山东宏达矿业  电话: 0530-8888888  传真: 0530-8888888  邮编: 271000  网址: www.hongda.com.cn  邮箱: hdd@hongda.com.cn  地址: 山东宏达矿业</p>	
3	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108041-2023	2023-03-17	综合判定合格。	 <p>单位: 山东宏达矿业  地址: 山东宏达矿业  电话: 0530-8888888  传真: 0530-8888888  邮编: 271000  网址: www.hongda.com.cn  邮箱: hdd@hongda.com.cn  地址: 山东宏达矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108042-2023	2023-03-17	综合判定合格。	 <p>经纬：同安检测技术有限公司          经度：同安检测技术有限公司          纬度：同安检测技术有限公司          海拔：同安检测技术有限公司          天气：同安检测技术有限公司          备注：东平宏达矿业</p>	
5	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108043-2023	2023-03-17	综合判定合格。	 <p>经纬：同安检测技术有限公司          经度：同安检测技术有限公司          纬度：同安检测技术有限公司          海拔：同安检测技术有限公司          天气：同安检测技术有限公司          备注：东平宏达矿业</p>	
6	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108044-2023	2023-03-17	综合判定合格。	 <p>经纬：同安检测技术有限公司          经度：同安检测技术有限公司          纬度：同安检测技术有限公司          海拔：同安检测技术有限公司          天气：同安检测技术有限公司          备注：东平宏达矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109012-2023	2023-03-17	综合指标判定:合格	 <p>经纬度: 116.406623 红度: 35.884889 地址: 山东省泰安市东平县千禧路6 山东宏达矿业(东北区) 海拔: 56.53米 天气: 5~10℃ 东风 商社: 长源水印纸业备注</p>	

