







序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107040-2023	2023-05-18	/	 <p> 单位: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 地点: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 地址: 赤峰市红山区 时间: 2023年5月18日 检测: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 天气: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 备注: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 </p>	
2	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108060-2023	2023-03-19	综合判定合格	 <p> 单位: 贵州开磷有限责任公司 地点: 贵州开磷有限责任公司 地址: 贵州省贵阳市 时间: 2023年3月19日 检测: 贵州开磷有限责任公司 天气: 贵州开磷有限责任公司 备注: 贵州开磷有限责任公司 </p>	
3	赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109042-2023	2023-05-18	综合指标判定: 合格	 <p> 单位: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 地点: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 地址: 赤峰市红山区 时间: 2023年5月18日 检测: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 天气: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 备注: 赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	阿克陶百源丰矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111020-2023	2023-05-18	合格(除现场环境大气压力66.0kPa,不符合标准要求)	 <p>经度: 78.493106 纬度: 39.324702 地址: 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 时间: 2023-05-18 11:42:34 海拔: 3837米 天气: 26~32℃ 东风 备注: 阿克陶百源丰矿业有限公司 检测安全监控系统</p>	
5	阿克陶百源丰矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111021-2023	2023-05-18	合格(除现场环境大气压力66.0kPa,不符合标准要求)	 <p>经度: 78.493183 纬度: 39.324609 地址: 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 时间: 2023-05-18 16:15:07 海拔: 3842.5米 天气: 20~32℃ 东风 备注: 阿克陶百源丰矿业有限公司监测设备 检测</p>	
6	阿克陶百源丰矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111022-2023	2023-05-18	合格(除现场环境大气压力66.0kPa,不符合标准要求)		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	赤峰诚鑫矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107024-2023	2023-05-06	/	 <p>结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 地址: 二二二二二 地址: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格</p>	
8	赤峰诚鑫矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108089-2023	2023-05-06	综合判定合格	 <p>结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 地址: 二二二二二 地址: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格</p>	
9	赤峰诚鑫矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109028-2023	2023-05-06	综合指标判定: 合格	 <p>结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 地址: 二二二二二 地址: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格 结论: 网络数据合格</p>	