


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	赤峰山金红岭有色金属矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107028-2024	2024-05-12	/	 <p> 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰山金红岭有色金属 </p>	
2	烟台中嘉矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107031-2024	2024-05-15	/	 <p> 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 烟台中嘉矿业有限公司 </p>	
3	烟台中嘉矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108114-2024	2024-05-15	综合判定合格	 <p> 经度: 121.376130 纬度: 37.202276 地址: 山东省烟台市牟平区 备注: 烟台中嘉矿业有限公司 时间: 2024-05-15 11:31 海拔: 116.2米 天气: 14-21℃ 西北风 备注: 烟台中嘉矿业有限公司 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109023-2024	2024-05-12	综合指标判定:合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 百度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰山金红岭有色矿业</p>	
5	烟台中嘉矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109026-2024	2024-05-15	综合指标判定:合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 百度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 烟台中嘉矿业有限公司</p>	