






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107084-2022	2022-11-09	/	 <p>现场拍照</p> <p>经委: 同华矿业队 经委: 同华矿业队 地址: 正在加北中 海拔: 同华矿业队 天气: 同华矿业队 单位: 同华矿业</p>	
2	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108217-2022	2022-11-09	综合判定: 合格	 <p>2022-11-09 11:57 117.726172,36.673956 经纬度: 正在加北中</p>	
3	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108218-2022	2022-11-09	综合判定: 合格	 <p>现场拍照</p> <p>经委: 同华矿业队 经委: 同华矿业队 地址: 正在加北中 海拔: 同华矿业队 天气: 同华矿业队 单位: 同华矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108219-2022	2022-11-09	综合判定:合格	 <p> 经委: 同华辰辰队 经委: 同华辰辰队 主任: 王在加 海拔: 同华辰辰队 天气: 同华辰辰队 备注: 同华辰辰队 </p>	
5	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109053-2022	2022-11-09	综合指标判定:合格	 <p> 经委: 同华辰辰队 经委: 同华辰辰队 主任: 王在加 海拔: 同华辰辰队 天气: 同华辰辰队 备注: 同华辰辰队 </p>	