



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131007-2022	2022-08-20	所检项目合格	 <p>           电话: 0634-3200000            地址: 山东省莱芜市莱城区莱钢大街            邮编: 271100            时间: 2022-08-20 10:00:00            天气: 晴            备注: 辛庄煤矿安全监控系统         </p>	
2	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131012-2022	2022-09-08	所检项目合格	 <p>           电话: 0530-3111111            地址: 山东省菏泽市牡丹区            邮编: 274000            时间: 2022-09-08 10:00:00            天气: 晴            备注: 郭屯煤矿安全监控系统         </p>	
3	新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131016-2022	2022-10-20	所检项目合格	 <p>           电话: 0531-5791000            地址: 山东省泰安市岱岳区新汶大街            邮编: 271100            时间: 2022-10-20 10:00:00            天气: 晴            备注: 孙村煤矿安全监控系统         </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	龙口煤电有限公司梁家煤矿(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128021-2022	2022-10-26	所检项目合格		
5	龙口煤电有限公司梁家煤矿(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128022-2022	2022-10-26	所检项目合格	 <p>经纬度: 114.48834 纬度: 37.67445 地址: 山东省烟台市龙口市333国道183号盛隆季佳家居生活体验馆 时间: 2022-10-26 17:11 海拔: 7.0米 天气: 11~16℃ 西北风 备注: 梁家煤矿局部通风机性能测试</p>	
6	内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102059-2022	2022-09-27	合格	 <p>经纬度: 106.702236 纬度: 38.318294 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区新上海一号井 时间: 2022-09-27 12:11:10 海拔: 0.0米 天气: 19~23℃ 南风</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102060-2022	2022-09-27	合格	 <p>           经度: 106.702236            纬度: 38.318224            地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区            松东新上海一号井            时间: 2022-09-27 12:11:10            海拔: 0.0米            天气: 19~23℃ 南风         </p>	
8	山东亨达煤业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131023-2022	2022-10-25	所检项目合格	 <p>           经度: 115.2556            纬度: 35.3330            地址: 山东省济宁市任城区            济宁亨达煤业            时间: 2022-10-25 14:57:17            海拔: 50.0米            天气: 22~23℃ 无风            风力: 微风(2级)         </p>	