







序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	首钢集团有限公司矿业公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02043-2022	2022-07-02	综合判定该提升机合格。	 <p>经纬: 113.524157 海拔: 39947597 地址: 河北省唐山市开平区开平镇 时间: 2022-07-02 09:51:57 相机: 113.52 天气: 26-31.0-5.6 备注: 杏山铁矿</p>	
2	首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12107-2022	2022-07-02	合格。	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 相机: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 杏山铁矿</p>	
3	首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13482-2022	2022-07-02	合格。	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 相机: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 杏山铁矿</p>	

4	首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13534-2022	2022-07-02	合格。		 <p>报警: 网络获取失败 报警: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 位置: 正在加载中</p>		
5	西和青羊矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11405-2022	2022-09-04	综合判定该空气压缩机合格。		 <p>经纬: 106.341765 高度: 33.861970 地址: 甘肃省陇南市西和县7F11 十天高选青羊(金属非金属)有限公司 海拔: 1600米 天气: 正在加载中</p>		
6	西和青羊矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11406-2022	2022-09-04	综合判定该空气压缩机合格。		 <p>经纬: 105.341916 高度: 33.861970 地址: 甘肃省陇南市西和县7F11 十天高选青羊(金属非金属)有限公司 时间: 2022-09-04 14:56 天气: 正在加载中</p>		

7	西和县创新矿业 有限责任公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11459-2022	2022-09-06	综合判定 该空气压 缩机合 格。		 <p>经纬: 105.462294 海拔: 3389.6576 地址: 甘肃省定西市西和县511国道 二里三 时间: 网络暂时失效 设备: 167984 天气: 21~30℃ 风</p>		
8	西和县尖崖沟矿 业发展有限公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11460-2022	2022-09-06	综合判定 该空气压 缩机合 格。		 <p>经纬: 105.431123 海拔: 3379.5188 地址: 甘肃省定西市西和县 时间: 网络暂时失效 海拔: 1720.8米 天气: 23~30℃ 风</p>		