




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	新汶矿业集团有限责任公司鄂庄煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102021-2023	2023-03-29	合格	 <p>经纬: 117.5506 海拔: 160.1 地址: 山东省济宁市兖州区济安路44号 安监局 时间: 2023-03-29 10:07 海拔: 160.1米 天气: 晴, 15°C 微风 备注: 煤业集团项目部</p>	
2	新汶矿业集团有限责任公司鄂庄煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102022-2023	2023-03-29	合格	 <p>经纬: 117.5506 海拔: 160.1 地址: 山东省济宁市兖州区济安路44号 安监局 时间: 2023-03-29 10:07 海拔: 160.1米 天气: 晴, 15°C 微风 备注: 煤业集团项目部</p>	
3	山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131003-2023	2023-03-30	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 辛庄煤矿监控系统控制</p>	