






非煤

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
1	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司	DAJC-7F37051-2023	2023. 08. 29	合格		
2	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司	DAJC-7F36020-2023	2023. 08. 28	合格		
3	内蒙古光大矿业有限责任公司	DAJC-7F38819-2023	2023. 08. 17	合格		
4	内蒙古光大矿业有限责任公司	DAJC-7F38820-2023	2023. 08. 18	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
5	内蒙古光大矿业有限责任公司	DAJC-7F38821-2023	2023. 08. 19	合格		
6	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司	DAJC-7F38871-2023	2023. 08. 19	合格		
7	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司	DAJC-7F38872-2023	2023. 08. 20	合格		
8	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司	DAJC-7F38917-2023	2023. 08. 25	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	影像资料	备注
9	内蒙古 光大矿 业有限 责任公 司	DAJC-7F38819-2023	2023. 08. 17	合格		
10	内蒙古 光大矿 业有限 责任公 司	DAJC-7F38820-2023	2023. 08. 18	合格		
11	内蒙古 光大矿 业有限 责任公 司	DAJC-7F38821-2023	2023. 08. 19	合格	