









| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 | 备注 |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|--|----|
| 1 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725021 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p>经度: 110.126480 纬度: 38.889932 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 10:47:05 海拔: 1184.5米 天气: 28~29°C 西北风 备注: 升富局通风机</p> | |
| 2 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725022 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p>经度: 110.126600 纬度: 38.889871 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 11:34:37 海拔: 1200.2米 天气: 28~29°C 西北风 备注: 升富局通风机</p> | |
| 3 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725025 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p>经度: 110.126400 纬度: 38.889871 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 13:04:39 海拔: 1200.2米 天气: 28~29°C 西北风 备注: 升富局通风机</p> | |
| 4 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725026 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p>经度: 110.126587 纬度: 38.889884 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 14:06:12 海拔: 1207.8米 天气: 28~29°C 西北风 备注: 升富局通风机</p> | |
| 5 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725027 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p>经度: 110.126522 纬度: 38.889939 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 15:36:39 海拔: 1192.5米 天气: 28~29°C 西北风 备注: 升富局通风机</p> | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|--|--|
| 6 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725028 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p> 经度: 110.126540 纬度: 38.889853 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 16:04:06 海拔: 1245.4米 天气: 28~29°C 西北风 备注: 升富局部通风机 </p> | |
| 7 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725029 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p> 经度: 110.126597 纬度: 38.889820 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 16:44:55 海拔: 1201.9米 天气: 28~29°C 西北风 备注: 升富局部通风机 </p> | |
| 8 | 神木市升富矿业有限公司 (煤矿用局部通风机安全检测检验报告) | DAJC-A725030 | 2024/5/30 | 所检项目合格 |  <p> 经度: 110.126510 纬度: 38.889885 地址: 陕西省榆林市神木市神木市升富矿业有限公司 时间: 2024-05-30 17:39:33 海拔: 1164.4米 天气: 22~29°C 西南风 备注: 升富局部通风机 </p> | |